



FORMATO INSPECCIÓN VIAL




FO.HSEQ.31
 Fecha: 06.Junio.2016
 Aprobó: Gerente General
 Versión:02

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapie	FECHA:	12-abr-22
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte	MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.
RECORRIDO DESDE:	Tibaitata - Barracas	HASTA:	Agustiniano Norte


DISTANCIA TOTAL DEL RECORRIDO (Km)	VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (Km/h)
21 km	60 km

CONDICIONES DE LA RUTA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN	CONDICIONES DEL TIEMPO AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
En ejecución del servicio	Lluvioso

OTROS OBSTÁCULOS EN LA VÍA							
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Existen árboles o ramas sobre la vía?		X	¿Existen topes de altura señalizados en la vía?		X		
¿Existe posibilidad de encontrar semovientes en la vía?		X	¿Existen reductores de velocidad en la vía?		X		

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA VIA						
Item	Km.	PUNTO REGISTRADO	PELIGRO IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1		Calle 66a#72 a-16	HUECO	ALTO	CONducir DE MANERA LENTA	
2		Calle 66 a#75-25	HUECO	ALTO	CONducir DE MANERA LENTA	
3		Calle 66a#74-30	HUECO	ALTO	CONducir DE MANERA LENTA	

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapie	FECHA:	12-abr-22
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte	MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.
RECORRIDO DESDE:	Tibaitata - Barracas	HASTA:	Agustiniano Norte

RUTOGRAMA

CENTROS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CERCANOS SOBRE LA VIA (HOSPITALES, ESTACIONES DE POLICIA, ESTACIONES DE BOMBEROS)

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
Centro Medico Colsubsidio	Autonorte #176-34, Bogotá	(601) 7447525
Hospital Simon Bolivar	Cl. 165 #7-06, Bogotá	(+57) 601 6767940 ; (+57) 601 6770230
Cai Alhambra	Av. Pepe Sierra #54b7, Suba, Bogotá	6016372437

RESPONSABLE INSPECCIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pablo Hincapie	Coordinador Operativo	