



RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapie	FECHA:	13-abr-22
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte	MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.
RECORRIDO DESDE:	Camelia Asuncion	HASTA:	Agustiniano Norte

DISTANCIA TOTAL DEL RECORRIDO (Km)	VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (Km/h)
30,6	40

CONDICIONES DE LA RUTA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN	CONDICIONES DEL TIEMPO AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
En ejecucion del servicio	Luvioso

OTROS OBSTÁCULOS EN LA VÍA						
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Existen árboles o ramas sobre la vía?		X	¿Existen topes de altura señalizados en la vía?		X	
¿Existe posibilidad de encontrar semovientes en la vía?		X	¿Existen reductores de velocidad en la vía?		X	


IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA VIA

Item	Km.	PUNTO REGISTRADO	PELIGRO IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1		CARRERA 30 CON 13	ONDULACIONES	ALTO	CONDUCCION PRECAVIDA	
2		AV SUBA	MANTENIMIENTO VUAL	ALTO	PASO LENTO	
3		CARRERA 30 CON 6	TRAFICO VEHICULAR	MODERADO	REDUCCION DE VELICIDAD Y MANTENER LA DISTANCIA	

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapie
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte
RECORRIDO DESDE:	Camelia Asuncion

FECHA:	13-abr-22
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.
HASTA:	Agustiniano Norte

RUTOGRAMA



CENTROS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CERCANOS SOBRE LA VIA (HOSPITALES, ESTACIONES DE POLICIA, ESTACIONES DE BOMBEROS)

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
Compensar Quiroga	14 a 99, Cl. 31 Sur	4441234
Fundación Hospital San Carlos	Cra. 12D ## 32 - 44 sur	317443333
HOSPITAL DEL SUR Asunción Bochica 36	Cra. 33 #1D-11,	601 7560505

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pablo Hincapie	Coordinador Operativo	