



FORMATO INSPECCIÓN VIAL





FO.HSEQ.31
 Fecha: 06.Junio.2016
 Aprobó: Gerente General
 Versión:02

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapie	FECHA:	13-abr-22
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte	MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.
RECORRIDO DESDE:	Alameda	HASTA:	Agustiniano Norte


DISTANCIA TOTAL DEL RECORRIDO (Km)	VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (Km/h)
35.7	50

CONDICIONES DE LA RUTA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN	CONDICIONES DEL TIEMPO AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
En ejecución del servicio	Luvioso

OTROS OBSTÁCULOS EN LA VÍA						
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Existen árboles o ramas sobre la vía?		X	¿Existen topes de altura señalizados en la vía?		X	
¿Existe posibilidad de encontrar semovientes en la vía?		X	¿Existen reductores de velocidad en la vía?		X	

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA VÍA						
Item	Km.	PUNTO REGISTRADO	PELIGRO IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1		Calle 166 con 8a	ARREGLO DE ACERA PEATONAL	MODERADO	MANTENER DISTANCIA	
2		Calle 159 con cra 15	HUECOS	MODERADO	CONDUCCION LENTA	
3		Autopista Norte	ALTO FLUJO DE TRAFICO	MODERADO	CONDUCCION LENTA Y CON DISTANCIA ENTRE VEHICULOS	
4		Cra 13c con 165	HUECOS	ALTO	ESQUIVAR	

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapie	FECHA:	13-abr-22
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte	MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.
RECORRIDO DESDE:	Alameda	HASTA:	Agustiniano Norte



CENTROS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CERCANOS SOBRE LA VIA (HOSPITALES, ESTACIONES DE POLICIA, ESTACIONES DE BOMBEROS)

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
Hospital Simon Bolivar	Cl. 165 #7-06, Bogotá	(+57) 601 6767940 ; (+57) 601 6770230
Upa Sanitas Toberin	Cra. 21 #166-34,	N/A
0		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pablo Hincapie	Coordinador Operativo	