



FORMATO INSPECCIÓN VIAL

FO.HSEQ.31
 Fecha: 06.Junio.2016
 Aprobó: Gerente General
 Versión:02

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapié	FECHA:	12-abr-22
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte	MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogotá D.C.
RECORRIDO DESDE:	Polo Club	HASTA:	Agustiniano Norte

DISTANCIA TOTAL DEL RECORRIDO (Km)	VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (Km/h)
25,7	40

CONDICIONES DE LA RUTA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN	CONDICIONES DEL TIEMPO AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN
En ejecución del servicio	Lluvioso

OTROS OBSTÁCULOS EN LA VÍA						
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Existen árboles o ramas sobre la vía?		X	¿Existen topes de altura señalizados en la vía?		X	
¿Existe posibilidad de encontrar semovientes en la vía?		X	¿Existen reductores de velocidad en la vía?		X	

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA VÍA						
Item	Km.	PUNTO REGISTRADO	PELIGRO IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1		CALLE 24 CON CARRERA CUARTA	CONSTRUCCIÓN Y HUECOS EN VIA	ALTO	EVACION POR VIA ALTERNA	
2		CALLE 100 CON AV SUBA	OBRA	MODERADO	REDUCCION DE VELOCIDAD	
3		CARRERA 70 DIAGONAL 115A	HUECO	MODERADO	EVACION	
4		CARRERA 70 AV PEPE SIERRA	OBRAS EN VIA	MODERADO	PASO LENTO	




FORMATO INSPECCIÓN VIAL

FO.HSEQ.31
 Fecha: 06 Junio 2016
 Aprobó: Gerente General
 Versión:02

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Pablo Hincapie	FECHA:	12-abr-22
EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:	Agustiniano Norte	MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Bogota D.C.
RECORRIDO DESDE:	Polo Club	HASTA:	Agustiniano Norte

RUTOGRAMA



CENTROS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CERCANOS SOBRE LA VIA (HOSPITALES, ESTACIONES DE POLICIA, ESTACIONES DE BOMBEROS)

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
HOSPITAL DE CHAPINERO	Cl. 66 #15-41	601 4431790
CLINICA LOS NOGALES	Cl. 95 #23-61	601 5937071
COUNTRY MEDICAL CENTER	Cra. 19a #82 - 85	601 5311948
CLINICA NUEVA EL LAGO	Cl. 76 # 15-55, Bogotá	3223187612
0		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pablo Hincapie	Coordinador Operativo	