




<b>RESPONSABLE INSPECCIÓN:</b>	Pablo Hincapie	<b>FECHA:</b>	12-abr-22
<b>EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:</b>	Agustiniano Norte	<b>MUNICIPIO / DEPARTAMENTO</b>	Bogota D.C.
<b>RECORRIDO DESDE:</b>	Fontibon	<b>HASTA:</b>	Agustiniano Norte

<b>DISTANCIA TOTAL DEL RECORRIDO (Km)</b>	<b>VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (Km/h)</b>
<b>30,8</b>	<b>40</b>


<b>CONDICIONES DE LA RUTA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN</b>	<b>CONDICIONES DEL TIEMPO AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN</b>
<b>En ejecucion del servicio</b>	<b>Luvioso</b>

OTROS OBSTÁCULOS EN LA VÍA						
DESCRIPCIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Existen árboles o ramas sobre la vía?		X	¿Existen topes de altura señalizados en la vía?		X	
¿Existe posibilidad de encontrar semovientes en la vía?		X	¿Existen reductores de velocidad en la vía?		X	

**IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA VIA**

Item	Km.	PUNTO REGISTRADO	PELIGRO IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1		Cra 72 b #22-99	MANTENIMIENTO - REPARACION DE MALLA VIAL	<b>MODERADO</b>	REDUCCUIN DE VELOCIDAD	
2		Cra 72 c # 33-16	MANTENIMIENTO - REPARACION DE MALLA VIAL	<b>MODERADO</b>	CONDUCCION LENTA	
3		CARRERA 100 # 12-58	MANTENIMIENTO - REPARACION DE MALLA VIAL	<b>MODERADO</b>	CONDUCCION LENTA	

<b>RESPONSABLE INSPECCIÓN:</b>	Pablo Hincapie	<b>FECHA:</b>	12-abr-22
<b>EMPRESA CONTRATANTE O CONTRATO:</b>	Agustiniano Norte	<b>MUNICIPIO / DEPARTAMENTO</b>	Bogotá D.C.
<b>RECORRIDO DESDE:</b>	Fontibón	<b>HASTA:</b>	Agustiniano Norte

**RUTOGRAMA**

**CENTROS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS CERCANOS SOBRE LA VIA (HOSPITALES, ESTACIONES DE POLICIA, ESTACIONES DE BOMBEROS)**

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
Unidad de Servicios de Salud Boston	Cra 104 Cile 20C	061 4860033
Hospital de Fontibón	Cra 85B, ZONA 5,	
0		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pablo Hincapie	Coordinador Operativo	